

Mercedes 1.8, 2.1 i 2.2 M651 Blokada rozrz?du 2009-2020 > MASTER DIESEL ?a?cuch

Product Code: 904 515 00

Availability: In Stock

Short Description

wymiana ?a?cucha bez demonta?u silnika

Art. 904 515 00

Dodano 06.2021

Description

**Zestaw MASTER blokad rozrz?du Mercedes M651 1.8, 2.1 i 2.2 (2009-2020>) DIESEL
?a?cuch**

Wymiana ?a?cucha rozrz?du bez potrzeby demonta?u silnika lub g?owicy silnika !

Równie? silniki BlueEFFICIENCY, BlueTEC i Hybrydy (E300 i S300):

Silniki M651:

1.8 - 651.901

2.1 - 651.XXX (du?o)

2.2 - 651.925, ENE (651.925)

2.0 - CDI 114 BlueTEC / 4Matic, 114 / 116 CDI, 116 BlueTEC / 4Matic, 119 BlueTEC / 4Matic

Narz?dzie uzupe?niaj?ce: Blokada ko?a zamachowego [HP 904 511 00](#)

Zestaw HP 904 510 00 zawiera:

1. Narz?dzie do blokowania ko?a pasowego wa?u korbowego **OEM:** 651 589 00 40 00
2. Blokad? wa?k?w wyr?wnowa?aj?cych **OEM:** 651 589 02 63 00
3. Blokad? wa?k?w rozrz?du **OEM:** 651 589 01 40 00 i **OEM:**651 589 09 40 00

+ Narz?dzia do wymiany ?ancucha bez konieczno?ci demonta?u silnika lub g?owicy silnika:

4. Mostek do monta?u ?a?cucha rozrz?du OEM 651587034000.1/1

5. Prowadnica k? z?batych rozrz?du do Mercedesa OEM 651587034000.1/2

Zabezpieczenie pomini?cia ?a?cucha rozrz?du na ko?ach z?batych wa?ka rozrz?du.

Po zanitowaniu ?a?cucha rozrz?du mi?dzy ko?ami wa?k?w rozrz?du - ?adne z k? nie mo?e si? przypadkowo skr?ci? o drugie.

Umo?liwia 100% bezpiecze?stwo monta?u ?a?cucha rozrz?du znajduj?cego si? na przegrodzie.

6. Klucz odgi?ty E14 Star 1/2"D,w celu zapewnienia lepszego dost?pu do ?rub mocuj?cych wa?ka rozrz?du.

Szczeg?lnie przydatne w Mercedes-Benz Sprinter, gdzie dost?p do ko?a pasowego jest ograniczony.

Zastosowanie w samochodach Mercedes- Benz :

Model

Rocznik

A-Class	2012 - 2018
B-Class	2012 - 2019
C-Class	2009 - 2015
C-Class	2014 - 2018
CLA Coupe	2013 - 2019
CLS	2011 - 2018
E-Class	2009 - 2016
GLA	2014 - 2020 >
GLC	2015 - 2019
GLE	2015 - 2019
GLK	2008 - 2015
M-Class	2011- 2015
S-Class	2010 - 2013
S-Class	2013 - 2017
SLC	2016 - 2017
SLK	2012 - 2016
Sprinter	2009 - 2018
Sprinter	2018 - 2020 >
Vito/Viano	2010 - 2015
Vito/V-Class	2014 - 2020 >

Oznaczenie narz?dzi serwisowych OEM:

651 589014000, 651 589094000, 651 589004000, 651 589026300, 651 587034000,

Numery OEM

OEM: 651 589014000, 651 589094000, 651 589004000, 651 589026300, 651 587034000,

