

Blokada - Uchwyt Wariatorów VW Group 1.0/1.2/1.4+1.5(e)TSI

Product Code: 911 553 00

Availability: In Stock

Short Description

911 552 00 + nowe

Art. 911 553 00

dodano 09.2025

Description

Uchwyt wariatorow rozrz?du VW/Audi/Seat/Skoda I/Bluemotion

Silniki EA 211 Evo od 2017roku do nadal :

3-cyl. wtrysk bezpo?redni (silnik 1,0 l, 4 V, EA211, turbospr??arka)

4-cyl. wtrysk bezpo?redni (1,2 l, 4 V, EA 211, turbospr??arka)

4-cyl. wtrysk bezpo?redni (silnik 1,4 l, turbospr??arka)

4-cyl. silnik 1.5 4V EA211 EVO z turbospr??ark?

Zestaw zawiera narz?dzia zastepuj?ce oryginalne narz?dzia OEM:

1. HP 911 551 10 Uchwytu wariatora wa?ka rozrz?du zaworów wydechowych OEM T10554
2. HP 911 551 20 Klucz do nasadki j.w (3) OEM T10172A
3. HP 911 552 10 Uchwyt wariatora wa?ka rozrz?du zaworów ss?cych OEM T10575
4. HP 911 553 10 - Uchwyt wariatora - OEM T10598

5. HP 911 552 76 - narzędzie do wyrównywania obudowy zaworu elektromagnetycznego - OEM T10576

Narzędzia uzupełniające (poza zestawem)

HP 911 560 00 Klucz do koła pas. wału korbowego *OEM T10475*

Zastosowanie:

Silniki 1.0

Silniki - DLAA, DLAB, DLAC.

1.0 VW, Audi, Seat, Skoda
Silniki z grupy EA211 TSI evo :
DLAA, DLAB, DLAC.
(od 2000 r. >)

- HP 911 552 10 Uchwyt wariatora zaworów ssących OEM T10575

- HP 911 551 10 Uchwyt wariatora zaworów wydechowych OEM
T10554/2
(T10554/2 - modyfikacja T10554)

(+ HP 911 501 18 Blokada kół rozrządu -Kostka OEM T10618
)

- DFNA, DFNB, DSGB, GSGD, DSGC.

Blokada kół rozrządu VW i Seat, Skoda 1.0 2018 >
Silnik 3 Cyl. 4V (EA211 evo)

HP 911 501 99 Blokada kół rozrządu OEM T10599

HP 911 553 10 Uchwyt wariatora zaw. ssących OEM T10598 (3
nóżki)

Silniki 1.5

DPCA, DPBA, DPBC, DPBE, DACA, DACB, DADA, DFYA, DHFA.

i

Silniki:

3-cylindrowy wtrysk bezpo?redni (silnik 1,0 l, 4V, EA211, turbospr??arka)

4-cylindrowy wtrysk bezpo?redni (1,2 l, 4V, EA 211, turbospr??arka)

4-cylindrowy silnik wtryskowy (silnik 1,4 l, wtrysk bezpo?redni, turbospr??arka)

DKLA, DKRF, DKJA i inne

- HP 911 551 10 Uchwyt wariatowa zaworów wydech i ss?cych
T10554

OEM: T10554, T10575, T10172A, T10598, T10576

Numer OEM

OEM: T10554, T10575, T10172A, T10598, T10576