

VW - silniki 1.8 l 2.0 FSI / TFSI Klucz do wału korbowego i nasadki do zaworu sterującego wałki rozrzędu

Product Code: 911 008 00

Availability: In Stock

Short Description

Klucz można dokupić osobno

Art. 911 008 00

Description

Silniki 1.8 / 2.0 FSI / TFSI III, 35 TFSI, 40 TFSI (2008-) z
wałkiem rozrzędu

(szczegółowe informacje o zastosowaniu - patrz zestaw HP : 911 006 00)

W zestawie :

- klucz do wału korbowego,
- nasadki do regulacji wałków rozrzędu,
- trzpień blokujący napinacz
- przyrząd do centrowania pokrywy wałka T10368, (T10531
- nowy typ)

Silniki 1.8 / 2.0 FSI / TFSI III, 35 TFSI, 40 TFSI (2008-)
z wałkiem rozrzędu

1.8 TFSI: BPU, BYT, BZB, CABA, CABB, CABD, CDAA, CDAB, CDHA,

CDHB, CJEB,

CJED, CJEE, CJSA, CJSB, CJSC, CGYA, CYGA, DAJB,

2.0 TFSi: CAWA, CAWB, CBFA, CCTA, CCZA, CCZB, CCZC, CCZC, CCZD, CDNB ,CDNC,

CDND, CESA, CETA, CFKA, CFPA, CHHA, CHHB, CHHC, CHHB, CHJA, CJKa,

CJKB, CJXA, CJXB, CJXC, CJXD, CJXE, CJXF, CJXG, CJXH, CJSA, CJSC,

CNCB, CNCD, CNCE, CPLA, CPPA, CPSA, CULA, CULB, CULC, CVKB, CVLA,

CXDA, CWZA, CYNB, CYPA, CYPB, CYRB, CYRC, CYCN, CERB, CYRC, CZPA,

CZPB, CZPC, DAJA, DAJB, DAXB, DEDA, DGVA, DJHA, DJHB, DJHC, DKTA,

DKTB, DKZA, DKZC, DLBA, DNUC, DNUE,

35 TFSI: DLVB, (tylko Audi)

40 TFSI: DEMA, DKYA, DKZA, DKZB, DKZC, DLVA, (tylko Audi)

OEM: T10355, T10351, T10352/1, T10352/2, T40011, T10368,

Numery OEM

OEM: T10355, T10351, T10352/1, T10352/2, T40011, T10368,
(T10531)