

VW, Skoda, Audi, Seat 1.5 TSI i 1.0/1.2/1.4 Blokada rozrz?du do wymiany paska od 2017 > BENZYNA

Product Code: 911 516 00

Availability: In Stock

Short Description

[VW/Audi/Seat/Skoda 1.5 TSI](#)

Art. 911 516 00

dodano 02.2023

Description

Zestaw narz?dzi i blokad rozrz?du

VW, Skoda, Audi, Seat 1.5 TSI + 1.5 eTSI do wymiany paska rozrz?du

Silniki E 211 Evo od 2017r

DPCA: 110 KM (150 kW) od 2018 roku (VW, Skoda, Audi, SEAT)

DPBA : 131 KM (96 kW) od 2019 roku (VW, SEAT)

DPBC : 114 KM (84 kW) od 2021 roku (VW)

DPBE : 131 KM (96 kW) od 2019 roku (VW)

DACA: 131 KM (96 kW) od 2017 roku (VW, SEAT)

DACB: 131 KM (96 kW) od 2019 roku (VW, SEAT)

DADA: 110 KM (150 kW) od 2017 roku (VW, SKODA, AUDI)

DFYA: 110 KM (150 Kw) od 2022 ROKU (VW, SKODA, AUDI, SEAT) (silniki 1,5 eTSI)

DHFA: 131 KM (96 Kw) od 2018 roku (VW, SKODA, AUDI, SEAT)

Zestaw zawiera narzędzia zastępujące oryginalne narzędzia OEM:

1. HP 911 025 17 Blokada wału korbowego OEM T10340
2. HP 911 515 05 Blokada wałka układu hamulcowego koła powietrznego OEM T10504/1
3. HP 911 551 10 Nasadka uchwytu przestawiacza wałka rozrzędu zaworów wydechowych OEM T10554
4. HP 911 551 02 Klucz do nasadki j.w (3) OEM T10172
5. HP 911 360 10 Łciągacz tylnego koła powietrznego w rozrzędzie OEM T10221A
6. HP 911 400 25 Blokada napinacza paska pomocniczego bez start-stop OEM T10060A
7. HP 911 400 22 Blokada napinacza paska pomocniczego z start-stop OEM T40098
8. HP 911 552 10 Nasadka uchwytu przestawiacza wałka rozrzędu zaworów ssących OEM T10575
9. HP 911 550 00 Klucz do dokręcania rolki napinającej OEM T10499A

Narzędzia uzupełniające (nie wchodzi w skład zestawu - dostępne dodatkowo)

HP 911 560 00 Klucz do koła pas. wału korbowego OEM T10475

Zastosowanie w samochodach Volkswagen:

Silnik **DPCA** 150 KM

Arteon (3H7) 2019-2020

Arteon (3H8/3H9) 2020-2022 >

Golf SV/Sportsvan (AN1) 2019-2021

Golf VII (BQ1) 2019-2020

Golf VII Estate (BV5) 2018-2021

Golf VIII (CD1) 2020-2022 >

Golf VIII Estate (CG5) 2020-2022 >

Passat (CB2/CB5) 2019-2022 >

Polo (AW1) 2019-2021

Taigo (CS1) 2022-2022 >

Tiguan (AD1) 2019-2020

Tiguan Allspace (BW2) 2019-2021

Touran (5T1) 2019-2022 >

T-Cross (C11) 2019-2022 >

T-Roc Cabriolet (AC7) 2019-2022 >

T-Roc (A11) 2019-2022 >

Silnik **DPBA** 131 KM

Golf SV/Sportsvan (AN1) 2019-2021

Golf VII (BQ1) 2019-2020

Golf VII Estate (BV5) 2019-2021

Golf VIII (CD1) 2020-2022 >

Golf VIII Estate (CG5) 2020-2022 >

Silnik **DPBC** 114 KM

Caddy/Caddy Maxi (SBx) 2021-2022 >

Silnik **DPBE** 131 KM

Tiguan (AD1) 2019-2020

Tiguan (AX1) 2020-2022 >

Silnik **DFYA (1.5 eTSI)** 150 KM

Golf VIII (CD1) (20-) 2020-2022 >

Golf VIII Estate (CG5) 1.5 2020-2022 >

Zastosowanie w samochodach Skoda

Silnik **DPCA** 150 KM

Kamiq (NW4) 2019-2022 >
Karoq (NU7) 2019-2022 >
Kodiaq (NS7) 2019-2022 >
Octavia III (5E3/5E5) 2019-2020
Octavia IV (NX3/NX5) 2020-2022 >
Scala (NW1) 2019-2022 >
Superb III (3V3/3V5) 2019-2022 >

Zastosowanie w samochodach Audi

Silnik **DPCA** 150 KM

A1 Sportback (GBA) 2019-2022 >
A1 citycarver/allstreet 2019-2022 >
A3 Cabrio (8VE) 2019-2021
A3 Saloon (8VM) 2019-2020
A3/A3 Sportback (8VK/8VF) 2019-2020
A3 Sportback (8YA) 2020-2022 >
A3 Saloon (8YS) 2020-2022 >
Q2 (GAB) 2019-2020
Q2 (GAG) 2020-2022 >
Q3 (F3B) 2019-2022 >
Q3 Sportback (F3N) 2019-2022 >

Zastosowanie w samochodach SEAT

Silnik **DPCA** 150 KM

Arona (KJ7) 2019-2021
Arona (KJP) 2021-2022 >
Ateca (KH7) 2019-2020
Ateca (KHP) 2020-2022 >
Ibiza (KJ1) 2020-2021
Ibiza (KJG) 2021-2022 >

Leon (5F1/5F5) 2019-2020
Leon ST (5F8) 2019-2020
Leon (KL1) 2020-2022 >
Leon ST (KL8) 2020-2022 >
Tarraco (KN2) 2019-2022 >

Silnik **DPBA** 131 KM

Leon (5F1/5F5) 2019-2020
Leon ST (5F8) 2019-2020
Leon (KL1) 2020-2022 >
Leon ST (KL8) 2020-2022 >

OEM: T10340, T10504/1, T10554, T10172, T10221A, T10060A,T40098, T10475, T10499A,

Numer OEM

OEM: T10340, T10504/1, T10554, T10172, T10221A, T10060A,T40098, T10475, T10499A.