

Blokada variatora VW/Audi/Seat/Skoda 1.0/1.2/1.4 +1.5 TSI/eTSI/Bluemotion

Product Code: 911 552 00

Availability: In Stock

Short Description

VW/Audi/Seat/Skoda

Art. 911 552 00

dodano 02.2023

Description

Blokada variatora VW/Audi/Seat/Skoda 1.0/1.2/1.4 +1.5 TSI/eTSI/Bluemotion

Silniki EA 211 Evo od 2017 roku do nadal :

3-cyl. wtrysk bezpo?redni (silnik 1,0 l, 4 V, EA211, turbospr??arka)

4-cyl. wtrysk bezpo?redni (1,2 l, 4 V, EA 211, turbospr??arka)

4-cyl. wtrysk bezpo?redni (silnik 1,4 l, turbospr??arka)

4-cyl. silnik 1.5 4V EA211 EVO z turbospr??ark?

Zestaw zawiera narz?dzia zastepuj?ce oryginalne narz?dzia OEM:

1. HP 911 551 10 Uchwyt variatora wa?ka rozrz?du zaworów wydechowych OEM T10554
2. HP 911 551 02 Klucz do uchwytu jOEM T10172A
3. HP 911 552 10 Uchwyt variatora wa?ka rozrz?du zaworów ss?cych OEM T10575

Narzędzia uzupełniające (poza zestawem)

HP 911 560 00 Klucz do koła pas. wału korbowego *OEM T10475*

DPCA: 110 KM (150 kW) od 2018 roku (VW, Skoda, Audi, SEAT)

DPBA: 131 KM (96 kW) od 2019 roku (VW, SEAT)

DPBC: 114 KM (84 kW) od 2021 roku (VW)

DPBE: 131 KM (96 kW) od 2019 roku (VW)

DACA: 131 KM (96 kW) od 2017 roku (VW, SEAT)

DACB: 131 KM (96 kW) od 2019 roku (VW, SEAT)

DADA: 110 KM (150 kW) od 2017 roku (VW, SKODA, AUDI)

DFYA: 110 KM (150 Kw) od 2022 ROKU (VW, SKODA, AUDI, SEAT) (silniki 1,5 eTSI)

DHFA: 131 KM (96 Kw) od 2018 roku (VW, SKODA, AUDI, SEAT)

Zastosowanie w samochodach Volkswagen:

Silnik **DPCA** 150 KM

Arteon (3H7) 2019-2020

Arteon (3H8/3H9) 2020-2022 >

Golf SV/Sportsvan (AN1) 2019-2021

Golf VII (BQ1) 2019-2020

Golf VII Estate (BV5) 2018-2021

Golf VIII (CD1) 2020-2022 >

Golf VIII Estate (CG5) 2020-2022 >

Passat (CB2/CB5) 2019-2022 >

Polo (AW1) 2019-2021

Taigo (CS1) 2022-2022 >

Tiguan (AD1) 2019-2020
Tiguan Allspace (BW2) 2019-2021
Touran (5T1) 2019-2022 >
T-Cross (C11) 2019-2022 >
T-Roc Cabriolet (AC7) 2019-2022 >
T-Roc (A11) 2019-2022 >

Silnik **DPBA** 131 KM

Golf SV/Sportsvan (AN1) 2019-2021
Golf VII (BQ1) 2019-2020
Golf VII Estate (BV5) 2019-2021
Golf VIII (CD1) 2020-2022 >
Golf VIII Estate (CG5) 2020-2022 >

Silnik **DPBC** 114 KM

Caddy/Caddy Maxi (SBx) 2021-2022 >

Silnik **DPBE** 131 KM

Tiguan (AD1) 2019-2020
Tiguan (AX1) 2020-2022 >

Silnik **DFYA (1.5 eTSI)** 150 KM

Golf VIII (CD1) (20-) 2020-2022 >
Golf VIII Estate (CG5) 1.5 2020-2022 >

Zastosowanie w samochodach Skoda

Silnik **DPCA** 150 KM

Kamiiq (NW4) 2019-2022 >
Karoq (NU7) 2019-2022 >
Kodiaq (NS7) 2019-2022 >
Octavia III (5E3/5E5) 2019-2020
Octavia IV (NX3/NX5) 2020-2022 >
Scala (NW1) 2019-2022 >
Superb III (3V3/3V5) 2019-2022 >

Zastosowanie w samochodach Audi

Silnik **DPCA** 150 KM

A1 Sportback (GBA) 2019-2022 >
A1 citycarver/allstreet 2019-2022 >
A3 Cabrio (8VE) 2019-2021
A3 Saloon (8VM) 2019-2020
A3/A3 Sportback (8VK/8VF) 2019-2020
A3 Sportback (8YA) 2020-2022 >
A3 Saloon (8YS) 2020-2022 >
Q2 (GAB) 2019-2020
Q2 (GAG) 2020-2022 >
Q3 (F3B) 2019-2022 >
Q3 Sportback (F3N) 2019-2022 >

Zastosowanie w samochodach SEAT

Silnik **DPCA** 150 KM

Arona (KJ7) 2019-2021
Arona (KJP) 2021-2022 >
Ateca (KH7) 2019-2020
Ateca (KHP) 2020-2022 >
Ibiza (KJ1) 2020-2021
Ibiza (KJG) 2021-2022 >
Leon (5F1/5F5) 2019-2020
Leon ST (5F8) 2019-2020
Leon (KL1) 2020-2022 >
Leon ST (KL8) 2020-2022 >
Tarraco (KN2) 2019-2022 >

Silnik **DPBA** 131 KM

Leon (5F1/5F5) 2019-2020
Leon ST (5F8) 2019-2020
Leon (KL1) 2020-2022 >
Leon ST (KL8) 2020-2022 >

OEM: .T10554, T10575, T10172A,

Numer OEM

OEM: T10172A, T10554, T10575